

Date de la demande	09/07/2019 08:14	Client	CABINET [gij]bj
Type d'intervention	Intervention	Site	259 route de St Luce, Nantes
Date prévue	10/07/2019 08:00	Adresse	259 route de St Luce, Nantes
Technicien(s)	Stéphane & Pascal	Ville (CP)	Nantes
Contact	Mme [fgh]sgf	Coordonnées	1 - [gij]kjl 1 - [gij]kjl 3 - [gij]kjl
Info site			
Description	259 Route de St Luce, 44300 Nantes, France. Nacelle 18 ml.		

Intervention non réalisable	<input type="checkbox"/>
Image google earth annotée	
Description intervention	Travaux selon le devis

Photo avant

1	
Photo avant	
Description	Remplacement du bandeau PVC cassé

2

Photo avant



Description

Suppression des végétaux

3

Photo avant



Description

Le pied en ardoise en trop juste pour tomber dans la gouttière

4

Photo avant



Description

Dépose de la naissance

5	
Photo avant	
Description	Dépose du coude cassé
6	
Photo avant	
Description	

Photo après

1

<p>Photo après</p>	
<p>Description</p>	

<p>2</p>	
<p>Photo après</p>	
<p>Description</p>	<p>Suppression des végétaux</p>

<p>3</p>	
<p>Photo après</p>	
<p>Description</p>	<p>Pose d'un renvoi d'eau</p>

4

Photo après



Description

Naissance remplacée

5

Photo après



Description

Prolongation de la gouttière

6

Photo après



Description

Pose de la bavette manquante

Rapport d'intervention

7	
Photo après	
Description	

Intervention	Terminée
Signature du Client	
Main d'oeuvre	
Sous garantie	<input type="checkbox"/>
Devis à faire	<input type="checkbox"/>

Nous espérons que l'intervention de notre équipe vous satisfait ainsi que ce rapport de fin de chantier. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions complémentaires.

Cordialement,
Blondy Couverture